

FICHE D'INTERVENTION 27

Dumas Baudron	Nom et adresse du client
	RD Mo

Date : 15/04/2021	Heure d'arrivée : 15 h 30
Adresse d'intervention :	Heure de départ : 17 h 50
	Nom de l'intervenant :
	Romain Boisin

Description de l'intervention :

Manchette STA 32H n° 9014

↳ Recalage tourille + Test prog
Automatic embarreur ne pousse pas
dans ce qui reçoit les info...

LNS Hydrobar Mini Sprint.

↳ Remplacement tuyau capteur chute bar +
passage en français.

Observations :

S'ai laissé la procédure que j'ai
écrite pour le changement de langue
dans le panier.

Signature de l'intervenant



Signature du Client

