

Technicien responsable du diagnostic : <i>Dany Carabba</i>	Stock	<i>P1837</i>			
Date de réalisation du diagnostic : <i>1/04/2021</i>	Marque	<i>Nori Seichi</i>			
Validation travaux à réaliser par commercial/CA	Modèle	<i>NU 5000</i>			
Validation travaux réalisés par commercial/CA	Série	<i>NU 501 FC 3697</i>			
CONTRÔLES DIVERS		à réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
<i>Vis à bille exécutée</i>				<i>20/04/2021</i>	<i>Fabrice APOISI</i>
<i>Passage de câbles Diviseurs</i>		<i>X</i>		<i>OK</i>	<i>70</i>
<i>Rectification du cône de Broche.</i>				<i>08/2020 (Rapport GED)</i>	<i>DC</i>
<i>Geometrie complete</i>	<i>15</i>	<i>P</i>			<i>PP</i>
<i>Reglage du changement out.f</i>		<i>X</i>		<i>OK.</i>	<i>70</i>
<i>Test des pompes.</i>	<i>15</i>	<i>X</i>		<i>OK</i>	<i>M.</i>
<i>Test de 8h en cycle et en eau</i>		<i>X</i>		<i>OK</i>	<i>M.</i>
<i>Test pistolet arrosage, manomètre pompe HP. Tôle arrière, coup de chiffon et Vidange soluble.</i>		<i>X</i>		<i>OK</i>	<i>M.</i>

+
Lavage Bac Soluble.