

LISTE TRAVAUX			
Vincent Blanchet	Stock	10380	
Date de réalisation du diagnostic:02/08/2023	Marque	Index	
Validation travaux à réaliser par commercial/chef atelier (CA)	Modèle	C200	
Vu par CA le : 29/08/2023 vu dany et benoit	Série	720442	

	☹️					
			a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
VERIFICATION GENERALE	A		réaliser			visa
Récupérateur de pièce	X		X		Changer silentbloc de butée	
Bande transporteuse de pièces	X		X		à changer	
Vérification date des piles CN et axes	X		X		à faire avant livraison	
Etat des manomètres	X		X		mano sur pompe HP à changer	
ETAT ELECTRIQUE	A		a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
Bouton potentiomètres	X		X		refixer bouton auto manu	
Verrine	X		X		verine embarreur à changer	
BROCHE	A		a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
Concentricité avec étalon nez de broche si possible	X		X		à faire à la géométrie	
CONTREBROCHE/CONTREPOINTE	A		a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
AXE X1	A		réaliser			visa
AXE Z1	A		a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
AXE Y1	A		réaliser			visa
AXE X2	A		a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
AXE Z2	A		réaliser			visa
	A		a		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX

LISTE TRAVAUX			
Vincent Blanchet	Stock	10380	
Date de réalisation du diagnostic:02/08/2023	Marque	Index	
Validation travaux à réaliser par commercial/chef atelier (CA)	Modèle	C200	
Vu par CA le : 29/08/2023 vu dany et benoit	Série	720442	

						
AXE Y2	A	a	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
AXE Z8	A	a	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
AXE X3	A	a	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
AXE Z5	A	a	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
Bruit	X	X		changer rail et vis		
TOURELLE T1	A	a	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
Joint etancheité liquide de lubrification outil	X	X		à tester		
Fuite hydraulique	X	X		huile sort de la tourelle		
Presence de tout les bouchons d'obturation des emplacements outils	X	X				
Bruit entraînement outils tournant à différentes vitesses	X	X		à reviser		
Concentricité ou alignement entraînement outils tournant	X	X		a faire		
TOURELLE T2	A	a	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
Joint etancheité liquide de lubrification outil	X	X		à tester		
Presence de tout les bouchons d'obturation des emplacements outils	X	X				
Bruit entraînement outils tournant à différentes vitesses	x	X		à reviser		
Concentricité ou alignement entraînement outils tournant	x	X		a faire		

LISTE TRAVAUX			
Vincent Blanchet	Stock	10380	
Date de réalisation du diagnostic:02/08/2023	Marque	Index	
Validation travaux à réaliser par commercial/chef atelier (CA)	Modèle	C200	
Vu par CA le : 29/08/2023 vu dany et benoit	Série	720442	

	☹️		a				
	A	TOURELLE T3	réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	
Joint etancheité liquide de lubrification outil	X		X	à tester			
Presence de tout les bouchons d'obturation des emplacements outils	X		X				
Bruit entraînement outils tournant à différentes vitesses	X		X	à reviser			
Concentricité ou alignement entraînement outils tournant	X		X	a faire			
	A	CONTRÔLE DIVERS MACHINE	a réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	
Vérifier état des flexibles	A	ETAT DU PNEUMATIQUE	a réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	
	X		X		A changer complet		
	A	ETAT DE l'ARROSAGE	a réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	
Absence de fuites	X		X	à tester			
Vérifier débit & pression pompes	X		X	à tester			
	A	ETAT DU GRAISSAGE	a réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	
	A	GROUPE HYDRAULIQUE	a réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	
Contrôle accumulateur	X		X	à tester			
État des filtres	X		X	à changer			
	A	GROUPE FROID	a réaliser	REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa	

LISTE TRAVAUX			
Vincent Blanchet	Stock	10380	
Date de réalisation du diagnostic:02/08/2023	Marque	Index	
Validation travaux à réaliser par commercial/chef atelier (CA)	Modèle	C200	
Vu par CA le : 29/08/2023 vu dany et benoit	Série	720442	

					
Etat general	X	X		fait du bruit mano à refixer	
Etat des afficheurs	X	X		bouton marche casse	
BAC DE LUBRIFCATION	A	a réaliser		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
Étanchéité du bac	X	X		à tester	visa
Test des pompes à vides	X	X		à tester	
Test des pompes en pression	X	X		à tester	
CONVOYEUR A COPEAUX	A	a réaliser		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
Vérifier état général	X	X		toles tordues	
Boîtier électrique	X	X		boite à bouton à refixer crochet prise à remettre	
Absence de fuite	X	X		à tester	
EMBARREUR	A	a réaliser		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
État général	X	X		capot en plastique cassé	visa
Contrôle signaux fin de barre	X	X		à tester	
Fin de barre	X	X		à tester	
Fin embarrage	X	X		à tester	
CONTRÔLE DIVERS PERIPHERIQUE	A	a réaliser		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX
					visa

LISTE TRAVAUX			
Vincent Blanchet	Stock	10380	
Date de réalisation du diagnostic:02/08/2023	Marque	Index	
Validation travaux à réaliser par commercial/chef atelier (CA)	Modèle	C200	
Vu par CA le : 29/08/2023 vu dany et benoit	Série	720442	

	☹		à réaliser		REMARQUES DIAGNOSTIC	REMARQUES TRAVAUX	visa
CONTRÔLE DIVERS (machine et périphérique)	A						
Geometrie Complete	x		x				
Test des 8H	x		x				
Changer toles HS	x		x				
Nettoyage machine + embarreur	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				
	x		x				