

FICHE INTERVENTION

Nom(s) intervenant(s) : Daniel ROBERT

Date d'intervention : 19 au 22/06/2023

Lieu d'intervention : FINTOOL Roumanie tiers 69146

Machine(s) - n° de stock RD, marque, modèle, n° série : 9775 + 9884P + 9663

KELLENBERGER

Rapport d'intervention : Vérification fonctionnement machine



Le technicien RD Machine Outils a bien effectué les travaux prévus. Le fonctionnement de la machine est correct au moment de son départ

Date(s)	Temps travail	Km parcourus	Temps trajet	Repas midi	Repas soir	Hôtel	Péage	Divers
19/06/2023			14h					
20/06	7h							
21/06	8h							
22/06	7h		9h					

Remarques client :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cachet de l'entreprise

Date :

Nom :

Signature :